


漏水調査レポート

ファイル: IV_00037.BMT
レンズタイプ: 標準 32°

レンズ シリアル ナンバー: 20378246

日付: 2015/08/28
測定時刻: 10:34:38



画像パラメータ:

放射率: 0.95

反射温度: [° C]: 20.0

レビュー:

赤外線カメラによる熱画像にて、天井赤枠線内に漏水の形跡が認められます。

2015/09/03,

株式会社NEXT HIBIKI 山末 佐藤